




Schema návaznosti měřidel tlaku -0,1 MPa až 60 MPa




Schema návaznosti měřidel stejnosměrného napětí 0 V až 1000 V




Schema návaznosti měřidel střídavého napětí 1 mV až 1 kV a 10 Hz až 100 kHz





Schema návaznosti měřidel stejnosměrného proudu 0 A až 10 A




Schema návaznosti měřidel střídavého proudu 10 μ A až 10 A a 10 Hz až 10 kHz

Schema návaznosti měřidel elektrického odporu 0 Ohm - 50 MOhm




Schema návaznosti měřidel teploty v rozsahu -35°C až 0°C 

Schema návaznosti měřidel teploty v rozsahu 0°C až 420 °C



Schema návaznosti měřidel teploty v rozsahu 420 až 1100 °C



Schema návaznosti teploměrů (-50 až 1100) °C pro kalibrace mimo laboratoř

