

Vybarvení na polyesterové tkanině

3,0%

Charakteristika

C. I.	Disperse Blue 60
C. I. No.	61104
CAS No.	12217-80-0
Chemická třída	Antrachinonové barvivo

Vlastnosti


Migrace



Stálosti

	polyester				
<i>síla pomocného typu</i>	1/25	1/12	1/6	1/3	1/1
Světlo Xenotest				7	
	polyester				
<i>síla pomocného typu</i>	1/1				
Voda					
Praní 60°C					
Praní 95°C			4	4	4-5
Mořská voda					
Plovárenská voda					
Pot kyselý					
Pot alkalický					
Fixace suchým teplem 180°C			4-5	3-4	
Fixace suchým teplem 210°C			4	1-2	

Aplikační možnosti

Vytahovací přenašečový postup - polyester ●



 50-60°C 125-135°C Redukční praní 10 10 30 30-60 min x % Ostacet E, SE, S 1 g/l Spolostan 4P (dispersátor) 2 g/l síran amonný kyselina mravenčí pH 5-5,5		
Thermosol - polyester ●  KLOCOVÁNÍ SUŠENÍ THERMOSOLACE Redukční praní x g/l Ostacet 35-45 g/l záhustka 0,2-0,5 g/l Etoxon EPA kyselina octová pH 6-6,5 100-130°C 180-190°C Ostacet E- 200-210°C Ostacet SE- 210-220°C Ostacet S- 30-60 s		
● vhodný		

Zkušební metody

Migrace

Uvedená čísla značí:

1 - velmi dobře migrující barvivo

2 - dobře migrující barvivo

3 - špatně migrující barvivo

První číslo značí migraci bez, druhé číslo migraci s pomocným přípravkem

Krytí pružovitosti

1 - výborné krytí

2 - velmi dobré krytí

3 - dobré krytí

4 - špatné krytí

Stálostní normy

Světlo Xenotest ISO 105-B02-1994

Voda ISO 105-E01-1994

Praní ISO 105-C03-1989

Pot ISO 105-E04-1994

Mořská voda ISO 105-E02-1994

Žehlení ISO 105-X11-1994

Otěr ISO 105-X12-1987

Chemické čištění ISO 105-D01-1993

Plovárenská voda ISO 105-E03-1994

Oxidy dusíku ISO 105-G01-1993

Suché teplo ISO 105-P01-1993

Stálostní údaje uvedené v tabulkách značí:

u stálostí na světle u ostatních stálostí

1 - velmi nízká 1 - nízká

2 - nízká 2 - dosti dobrá

3 - dosti dobrá 3 - dobrá

4 - středně dobrá 4 - velmi dobrá

5 - dobrá 5 - výborná

6 - velmi dobrá

7 - výborná

8 - vynikající

U jednotlivých údajů o stálobarevnosti značí:

první číslo - změnu odstínu

druhé číslo - zapouštění na nevybarvenou polyamidovou doprovodnou tkaninu

třetí číslo - zapouštění na nevybarvenou doprovodnou tkaninu stanovenou příslušnou normou

U stálostí v otěru značí uvedené číslo zapouštění na nevybarvenou bavlněnou tkaninu